

Vysoce kvalitní kombinace přírodního oleje a vosku

OŠETŘOVACÍ OLEJ (PFLEGEÖL)

Kombinace přírodního oleje a vosku s přírodním sojovým olejem pro intenzivní ošetřování olejem či voskem impregnovaných dřevěných a parketových podlah

POPIS PRODUKTU:

Olejo-vosková kombinace s přírodním sojovým olejem, která vytváří difúzní povrch s otevřenými póry.

VHODNÝ PRO:

- ▶ Oxidativně vytvrzující oleje a vosky, které nevytváří vrstvu (tj. pro impregnační oleje a vosky)
- ▶ všechny dřevěné a parketové podlahy naolejované výrobky řady Magic Oil



ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na doporučenou prostorovou teplotu (20 °C) a velmi dobře protřepat.
2. Pallmann OŠETŘOVACÍ OLEJ (PFLEGEÖL) rovnoměrně a úsporně nakapat na dřevěnou impregnovanou podlahu a bezprostředně poté vmasírovat Pallmann ZELENÝM ČISTICÍM padem (při menším znečištění) nebo BÍLÝM padem.
3. Pracovat po úsecích – ne větších než 20 m².
4. Po ca. 20 minutách se musí povrch ještě jednou rozleštit Pallmann BÍLÝM padem, aby se docílilo dosažení homogenního povrchu.
5. Na základě rozdílné savosti různých druhů dřevin a parket se může následující den provést 2.ošetření. V zásadě je potřeba nanést tolik vrstev, až je dřevo nasyceno.
6. Dřevěný povrch následně vytváří hedvábně polomatiný odstín.
7. Doporučujeme při i po práci dobře větrat.
8. Nářadí po použití vyčistit čisticími utěrkami Uzin CLEAN BOX.

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- ▶ Odolný vůči domácím chemikáliím
- ▶ GISCODE Ö60+ (silně rozpouštědlový)

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plechová nádoba
Velikost balení	1l
Skladovatelnost	12 měsíců
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 20 - 40 ml/m²
Vydatnost	
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Zatížitelnost	po ca. 24 hodinách*
Stíratelnost	po ca. 4 - 7 dnech*

* Při 20°C a 50% relat. vlhkosti vzduchu.

Spotřeba a vytvrzení se může měnit v závislosti na savosti a povaze povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parket.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch musí být čistý, suchý a bez nečistot.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Brusný prach z oxidativně schnoucích systémů je samovznítilý - nebezpečí požáru! Po ukončení brusných prací musí být nahromaděný brusný prach smočen vodou a v těsně uzavřených nádobách zlikvidován! Při kontaktu tohoto výrobku s pady nebo textilními látkami hrozí nebezpečí samovznícení! Proto nasáknuté hadry, pady apod. smočit vodou a v těsně uzavřených nádobách uschovat/zlikvidovat.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu 35 - 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- ▶ Řada exotických dřevin, jako např. teak, ipe/lapacho, kouřový dub nebo rovněž wenge, jakož i jehličnany obsahuje látky (například tzv. inhibitory, pryskyřice nebo minerální usazeniny), které mohou způsobit výrazné prodloužení doby schnutí, negativně ovlivnit zesíťování laku nebo vést k barevným změnám. Z důvodu velké rozmanitosti a zcela odlišných vlastností těchto dřevin je bezpodmínečně nutné předem ověřit vhodnost použití příslušného výrobku, jakož i provést předběžnou zkoušku.
- ▶ Originální balení je při suchém uskladnění 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a teplotou vyšší než 40 °C.
- ▶ Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- ▶ U strukturovaných dřevěných podlah olej nanést/nakapat lokálně a pomocí Pallmann BÉŽOVÉHO čistícího padu bezprostředně a rovnoměrně v tenké vrstvě vmasírovat. Následně podlahu přeleštit Pallmann BÍLÝM padem. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
- ▶ U prkenných podlah se spárami či skosenými hranami doporučujeme vyžádat si odborné poradenství.
- ▶ Při použití našeho ošetřovacího prostředku především na průmyslově vyráběné (vícevrstvé) podlahy může zřídka dojít k rozdílu v systémech, což může vést k optickému nesouladu, jakož i ke snížené přilnavosti. Proto doporučujeme předem provést na zkušební ploše předběžnou zkoušku kompatibility.
- ▶ Pouze pro odborné uživatele/podlahářské firmy.
- ▶ Zatížení plochy je možné nejdříve po 24 hodinách po rozleštění.
- ▶ Čerstvě naolejované podlahy se mohou zakrývat koberci či jinými podlahovými krytinami nebo zatěžovat těžkými předměty nejdříve za 14 dní.
- ▶ Pravidelné ošetřování provádět nejdříve po 4-7 dnech.
- ▶ Doporučujeme pravidelné ošetřování dle údajů výrobce výrobkem Pallmann MAGIC OIL CARE a pravidelné čištění a výrobkem CLEAN, které zlepšuje optiku a prodlužuje životnost povrchu. Přesné intervaly ošetřování a čištění naleznete v Návodu na ošetřování a čištění dřevěných olejovaných podlah.
- ▶ Dbejte mimo jiné na následující normy a doporučení: DIN 18 356 „Parketářské práce a práce s dřevěnou dlažbou“.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Vysoký obsah rozpouštědel. Hořlavá kapalina a páry. Udržujte mimo dosah dětí. Páry rozpouštědel mohou tvořit

se vzduchem výbušné směsi. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Může způsobit ospalost a závratě. Během a po zpracování dobře větrejte, používejte ochranný krém na kůži a ochranné rukavice/brýle. Nevdechujte páry. Nekuřte a vyhněte se otevřenému ohni. Zabraňte jiskření, proto všechna elektrická zařízení, spínače a spol. vyřadit z provozu. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Mimo jiné je třeba dodržovat následující: Informace o nebezpečí/bezpečnosti na štítku nádoby a informace v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Pokud možno sesbírejte zbytky produktu a dále je použijte. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné, vyškrábané čisté nádoby lze recyklovat. Nádoby s tekutými zbytky a sebrané tekuté zbytky produktů jsou nebezpečným odpadem. Nádoby s vytvrzenými zbytky jsou stavební odpad.